



丸太伏工

1

【写真1】

施工前

法長検測状況



丸太伏工

2

【写真2】

施工前

法長検測状況



丸太伏工

3

【写真3】

施工前

法長検測状況



丸太伏工

4

【写真4】

施工中

材料検収状況

L=1.80m

φ = 10cm



丸太伏工

5

【写真5】

施工中

設置勾配検測



丸太伏工

6

【写真6】

施工中

アンカー箇所削孔



丸太伏工

7

【写真7】

施工中

アンカーピン打込み



丸太伏工

8

【写真8】

施工中

カスガイの打込み



丸太伏工

9

【写真9】

設置状況



丸太伏工

10

【写真10】

完成状況

カーブ視距確保と  
法面の草刈軽減



丸太伏工

11

【写真11】

完成状況

隙間なく設置され、  
法面の草刈軽減が  
図られる。



丸太伏工

12

【写真12】

完成状況



木柵工

13

【写真13】

施工中

杭打込み



木柵工

14

【写真14】

施工中

横木取り付け



木柵工

15

【写真15】

完成状況



路面排水工

16

【写真16】

完成状況



吐口保護工

17

【写真17】

施工中



吐口保護工

18

【写真18】

完成状況